

KARTA WYNIKÓW BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Zał. nr 7.1.

Nazwa obiektu: : Boisko sportowe, Grodzisko gm. Pleszew.

Sondowanie opracował: mgr Szymon Mielcarek upr. geol. XI232010

SONDA NR 1
PRZY OTWORZE NR 2

Numer archiw. 923



Stan gruntu		luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	bar. zag.	<div>TOPAZ PGI MIELCAREK</div>															
Stopień zagęszczenia		0,00-0,33	0,33-0,67	0,67-0,85	0,85 - 0,10																
	Obserw. wody [m p.p.t.]	Profil litologiczny	Głębokość [m p.p.t.]	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy N 10											Głębokość [m p.p.t.]	N 10	$\frac{I_D}{I_s}$	τ_{fmax} [kPa]	τ_{fmin} [kPa]	I L	Warstwa geotech.
				3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	>30							
		Gb													12,7	0,55					
		Pd																			
			Pπ	2,0																	
		3,0																			

20406080100120140160180200

[kPa]